

Czujniki położenia wałka rozrządu i wału korbowego

7 nowych numerów katalogowych

- > DENSO rozszerzyło program czujników położenia wałka rozrządu i wału korbowego o 7 nowych numerów części jakości OE
- > Nowe części mają łącznie 312 zastosowań i zastępują 9 numerów części OE
- > Nowe czujniki mają zastosowanie w 6 mln pojazdów
- > Dostępne od kwietnia 2019



| Nr części DENSO | Producent | Zastosowania | Rok produkcji | Numer ref. OE |
|-----------------|---------------------|---|---------------|-------------------------|
| DCPS-0111 | HONDA | CR-V I | 1995 - 2002 | 37500P72A010 |
| DCPS-0112 | VOLVO | C70/S60/S70/S80/V70/XC70/XC90 | 1997 - 2010 | 31331754 |
| DCPS-0113 | MAZDA | 626 V | 1997 - 2002 | FSD718230 |
| DCPS-0114 | VOLVO | C30/C70/S40/S60/S80/V50/V70/XC60/XC70/XC90 | 1997 - 2015 | 31331765 |
| DCPS-0115 | LAND ROVER VOLVO | FREELANDER II S60/S80/V60/V70/XC60/XC70/XC90 | 2007 - 2016 | 31331753 |
| DCPS-0116 | LEXUS TOYOTA | IS/RX AVENSIS/CAMRY/COROLLA/HIACE/RAV4 | 1995 - 2009 | 90080-19014/90919-05026 |
| DCPS-0117 | TOYOTA | AVENSIS/COROLLA/PREVIEW/RAV4 | 1997 - 2008 | 90080-19009/90919-05012 |

Więcej informacji o częściach DENSO do systemów sterowania silnikiem (EMS) można znaleźć na stronie www.denso-am.pl, w katalogu TecDoc lub u przedstawiciela DENSO.

DENSO EUROPE B.V.

Hogeweyselaan 165 | 1382 JL Weesp | The Netherlands
Tel. +31 (0)294 - 493 493 | Fax. +31 (0)294 - 417 122